



# バッテリー点検手順

- ①キースイッチをOFFにする
- ②ヘッドライトを30秒点灯する
- ③ヘッドライトを消灯し1分放置する
- ④バッテリーの電圧チェックを行う
  - 12.4V以上→⑤へ
  - 12.4V未満→⑥へ
- ⑤比重測定を行う
  - 結果OK→⑨へ
  - 結果NG→⑥へ
- ⑥充電を行う
- ⑦比重測定を行う
  - 結果OK→⑨へ
  - 結果NG→⑧へ
- ⑧バッテリー交換
- ⑨バッテリー正常

エーモン比重計



- 良好
- 注意
- 要充電